

Serra Elprom EPD-1400

A trava do fuso est funcionando mal (o fuso desliza) ao girar a porca para substituir e instalar a lmina de serra.

Pesado. no sentido de uma altura nas mos do duro.