

# Disco K&K X-Fighter 8x19 /5x105 ET35 DIA56,6

No h falhas.

Comprei o raio 19. Instalei pneus 235/35 neles. No segundo dia de operao a uma velocidade de 90 km / h, esbarrei em um pequeno buraco (corri repetidamente a 17 de raio a uma velocidade semelhante), o impacto foi to pequeno que no deu importncia. Depois de um tempo, ele comeou a bater no volante, saii e encontrou um grande amassado. Fui a uma loja de pneus, endireitar custou um centavo bonito. Os instaladores disseram que o disco muito macio e voc vir at ns novamente. Geralmente muito insatisfeito.