

UPS Powercom RPT-1000A IEC

No para o meu segmento.

Na minha verso (Com ndice A) no h USB, ento no ser possvel controlar via PC.

O cabo embutido, o que causa algum transtorno.

600 watts de potncia ativa e apenas 3 tomadas.

Faz pouco tempo que no encontro.

-No caso da verso A, no AP, no h conector USB, mas na verdade tudo funciona bem mesmo sem esse recurso,-O mesmo RS-232 simplesmente no existe .

um pouco chato ter que lig-lo depois que a luz restaurada. Acho que um sistema de reset automatico seria bom. Daqui resulta que o modelo no adequado para um escritorio se estiver instalado um servidor que precise trabalhar 24 horas por dia. Quando a luz se apagar, o UPS mudar para operao com bateria e, em seguida, desligar. Voc precisa reiniciar o trabalho manualmente. Tenha isso em mente para que no haja surpresas. Outro ponto a falta de um display. No h tela suficiente que mostre a tenso atual no momento. E no seria suprflo ver tambm os modos de operao. Os itens acima so desejos e no problemas que fariam com que este modelo no valesse a pena comprar.