

Einhell Expert TE-AG 125 CE moedor

A qualidade da parte eletrônica a melhor.

Quebrou rapidamente

Queimou após 2 meses.

Uma roda de corte funcionou. as engrenagens foram cortadas, especialmente a acionada. não está claro de que tipo de ferro feito.

A mesa da caixa protetora "come" um centímetro do diâmetro residual do disco.