

# Umidificador AIC S-135

price

No conveniente derramar guaA umidade na sala muda em 10% no mximoFica periodicamente durante a operaoO filtro de tecido ficou amarelo e ficou duroQuebrou aps 5 meses de funcionamento

No hidrata, volumoso

Inconveniente de lavar O filtro de tecido ficou amarelo e ficou de madeiragua suficiente apenas para a noiteAinda faz barulho no modo mximo

No

Muitas das avaliaes so falsas, o que causa uma enorme negativa! No vale a pena posicion-lo como lavador de ar, a MAX meio metro de distncia voc pode chupar um fio e ento improvvel. Aps duas semanas de uso, o filtro comeou a florescer em 3 dias na parte superior, ou seja, ficar amarelado, mesmo que a gua seja derramada aps a limpeza atravs do filtro BARRIER. Agora voc tem que lavar o filtro a cada trs dias.

Depois de um dia desligado, um cheiro desagradvel de umidade aparece depois de lig-lo. Talvez existam alguns sabores para este tipo de umidificadores? Em geral, voc deve lavar o filtro todos os dias com gua e sabo para eliminar o cheiro.