

Convector ENSA P750T

som do termostato

Parou de funcionar durante o inverno. Desmontado - o elemento de aquecimento fundido em um s lugar. E muitos outros lugares beira do incendio

Durante o ano de trabalho, nenhuma falha foi encontrada. A nica coisa que pode estragar um pouco a impresso um preo decente.

Um pouco caro (comprado devido a um grande nmero de comentrios) espero que seja justificado

No notado

Voc no pode secar nada nele

Quando aquecido, o termostato clica, e noite o metal se solta (algodo) visto quando aquecido e resfriado, no crtico, mas ainda audvel!