

Placa VENTOLUX HE 604 INOX 1

Tal como acontece com todos os foges elétricos com essas panelas, a principal desvantagem é uma grande inércia. Como resultado, leva de uma vez e meia a duas vezes mais tempo para ferver um ovo do que quando se usa queimadores a gás convencionais. Mas como simplesmente não há gás em nossa casa e não havia dinheiro suficiente para uma superfície de indução rápida, temos que esperar. Ainda há problemas com a limpeza de panelas de alimentos "escapados". Tudo queima muito rápido a quente e não é fácil remover essa fuligem depois.

a única dificuldade na operação lavar panelas