

Assista TISSOT T17 .1.526.52

No dia da compra, o fecho da ala quebrou, mas este provavelmente um caso isolado.

s vezes eu aperto a pele do meu brao com um fecho especifico

h apenas um inconveniente na minha opinio: pessoalmente, para mim, o mesmo modelo seria melhor apenas com uma base mais estreita, mesmo sacrificando e to grande por todas as medidas de resistncia gua.

No notei

No notei

No exibe o dia de a semana

No um mecanismo prova de choque, e no h revestimento antirreflexo, quando eu reajusto o ponteiro no mostrador de 30 minutos, parece que posso construir horas simples de ponteiros, mas parece que no o constru ainda. Mas eles disseram para no ficar chateado, o prprio mecanismo ETA G10 custa 1200 rublos.