

# Assista Casio G -Shock G -9100-1

no encontrei

No existem

1)A pulseira e a caixa acumulam placa (o defeito est indicado na documentao do relgio) 2)Durante a operao houve uma falha - o relgio desligou (eu estava em um treino de corrida, depois disso tomei um banho frio) Na oficina, o relgio foi aberto, alguns contatos foram em ponte e eles ligaram. O mestre disse que j havia encontrado uma falha no relgio G-SHOCK. O motivo no est claro, talvez uma queda acentuada na temperatura. Aconteceu uma vez. O procedimento de recuperao na relojoaria levou 5 minutos.3)Despertadores silenciosos

No percebi.