

# Body Zalman Z3

Unidade SSD reforçada Zhahlive, filtro na fonte de alimentação apenas um pedaço de metal com furos! O filtro na frente um pedaço de paralon (como um vinho descartável em mim)! porta USB torta (mostrada na foto), cooler molex dobrado (mostrado na foto), o cooler está lascado na parte superior (mostrado na foto).

Superfície brilhante ao redor dos botões no painel frontal/superior (arranhes) e as impressões digitais permanecem). Não uma localização muito conveniente dos botões (IMHO) - seria mais conveniente deslocá-los um pouco para o painel lateral (ainda tenho medo de que o gato, pulando no computador, possa pressionar algum botão =))) O painel frontal um pouco instável (inserido até o fim) - mas não irritante. Apenas um local destinado ao SSD - o resto, se desejado, pode ser instalado apenas pela fazenda coletiva.

qualidade caiu

Metal macio, plástico de baixa qualidade, dinheiro foi para 3 ventiladores, pouco espaço dentro.

- os fans emitem "cliques" claramente visíveis, ou seja, o som durante a operação não é uniforme e em velocidade máxima claramente perceptível, mas em baixas velocidades, em princípio, tolerável - o conector da unidade SSD muito baixo, por causa do qual o cabo de alimentação fica contra o gabinete e você tem que dobrá-lo fortemente - o painel frontal USB 2.0 não funciona bem para mim, ou seja, flash drives estão conectados, mas impressoras e discos rígidos escrevem que o dispositivo não está definido, você tem que colocá-lo em USB 3.0

a grade magnética de baixo seria melhor feita em um metal, mas assim - uma ninharia.

Alguma fragilidade, não tentei remover o Z11 frontal sei que os fixadores são fracos, além disso não consegui descobrir como conectar o controle de velocidade corretamente (talvez alguém diga).