

Ar condicionado Electrolux EACS-18HP/N3

O design no dos mais modernos

No encontrado.

No encontrado

Resolvi comprar este ar condicionado para o meu escritrio, para resfriar dois cmodos ao mesmo tempo, ento peguei ele mais potente. Aps a instalao (instalada por um bom escritrio), a cada dia esfriava cada vez pior e parou de funcionar completamente por cerca de duas semanas. O diagnstico mostrou que o freon vazou (defeito de fbrica da unidade interna, uma rachadura em algum lugar do tubo). Alm disso, meus funcionrios e eu fomos envenenados por isso por duas semanas, desde que o freon entrou na sala :(estou muito decepcionado com a qualidade e agora preciso trocar a unidade interna, e a empresa vendedora entra em todos os possveis maneira, supostamente eu mesmo o danifiquei durante a instalao.

Na verdade, encontrei muitos problemas, alguns dos quais bastante estranhos. Aps um ms de trabalho, alguns sons estranhos e batidas comearam a ser ouvidos nele. no incio esfriou um pouco fracamente, e seis meses aps a instalao, parou completamente. O mestre chegou do instalador na garantia e emitiu um veredicto de que o compressor havia morrido e a causa provvel do defeito de fbrica.

Desliga espontaneamente, embora o timer no tenha sido ajustado. Apesar do alardeado compressor de nova gerao e do sistema de controle de estoque, leva muito tempo para atingir a temperatura definida. A funo de manter a temperatura na sala parou de funcionar aps um ms de uso, o motivo a falha dos sensores. A unidade interna realmente quase no faz barulho, mas a externa estala como um trator e causa muitos transtornos aos vizinhos. O controle remoto tambm no brilha, pahabno montado, tudo se quebra nas mos.

Estou em silncio sobre o resfriamento fraco, mas fiquei em silncio apenas cerca de um ms aps a instalao, agora algo est visivelmente zumbindo no ar condicionador. noite muito audvel, Literalmente no te deixa dormir, mas durante o dia menos perceptvel! Liguei para a loja e eles disseram que isso no considerado um defeito e que este o funcionamento normal do ar condicionado e que no pode funcionar completamente silenciosamente.