

# Rdio do carro Pioneer MVH- X460UI

Sem bluetooth ..... bem, o radiador fraco ... bem, tudo est funcionando corretamente para mim h 5 anos .. no quebrou ....

quando o rdio est ligado

o rdio no pega bem, no h pareamento completo com android, mas apenas como operadora, bem, ou no consegui configurar, zenfon4 detecta todas as vezes

no pega bem o sinal de rdio ,pequenos botes de canal de rdio, emparelhamento com Android

1 no funciona. Manual do usurio escrito feio (ou traduzido para o russo) - no entendo nada. E letras muito pequenas.2. Fazer as configuraes desejadas muito difcil.3. Tela fraca (voc no pode ver nada em um dia ensolarado, os ajustes no ajudam), mas ao mesmo tempo, os botes inferiores so muito brilhantes4. No h boto Silencioso no painel quando o Rdio est operando.5. No h boto Loudness no painel (isso apenas atravs do menu).

infelizmente toca o meio e o topo em comparao com o Alpines

Quando ocioso por muito tempo no frio, a luz de fundo muda de cor at que a temperatura se torne mais de 15 graus. Como se as lmpadas estivessem congelando. Como exemplo, eu selecionei laranja brilhante, quando ligado pela manh a luz de fundo ser vermelho escuro, quando aquece volta a laranja.