

Relgio Casio Pro-Trek PRG-240T-7

- a tela est sobrecarregada de informaes, voc precisa espiar e aproximar o relgio dos olhos - botes apertados

1). Quando voc pressiona os botes, a luz de fundo se apaga => impossvel fazer qualquer coisa com o relgio sem luz. A pulseira de titnio facilmente arranhada (foi apertada algumas vezes, j h vestgios de atrito no fecho), voc precisa ter cuidado com isso. Seria melhor se fizessem uma pulseira de ao com algum tipo de tratamento de escurecimento. (At onde eu sei, as aeronaves so feitas de titnio, o titnio pode at ser riscado no vidro, porque leve e duro, mas aqui no fica claro... metal, - marketing "o poder de uma bela palavra"?3). Moldura de plstico (e esta a primeira coisa que ser arranhada, junto com uma pulseira)4). O boto de luz de fundo no destacado de forma alguma, pequeno e apertado.5). Uma ala um pouco mais larga seria ainda melhor6). Os primeiros elos da pulseira de titnio (ao lado do relgio) no dobram, portanto, em uma mo estreita, eles se destacam nas laterais.7). Nenhuma sincronizao por satlites8). Os botes so apertados, s vezes rangem levemente quando pressionados (talvez esfregados). Direi imediatamente que o relgio original, no falso, com garantia nativa, etc.

A pulseira arranha rapidamente, fcil arranhar o vidro.

Subjetivamente, os contras:- uma pulseira de titnio arranha rpida e facilmente- os elos da pulseira so grandes, em locais de dobra no parecem muito esteticamente agradveis (pulso estreito :) :- o espao entre a mo e a tampa o relgio no est organizado da melhor maneira (ao contrrio do g-shock GW-9010-1ER)

h apenas uma desvantagem (por quase um ano de uso deste relgio) e est associada esttica. Ou seja, com o uso dirio (e isso NO um desgaste nas condies para as quais essas caldeiras se destinam), a luneta e a caixa pintadas para combinar com a pulseira esto descascando ativamente. O relgio comeou a parecer muito desagradvel . . . Mas at agora isso no crtico. .. BYE!.. vista de lado, como um "flagelo". (((Eu considero todos os outros "contras" descritos por outros usurios apenas NICKING!!! E este o meu conselho: no se enfurea com gordura, pessoal! Excelente qualidade de caldeiras, rica funcionalidade e EXCELENTE preo pois esses "240T-7" escondem quase todas as pequenas falhas!

Voc precisa estar ciente de que este principalmente um relgio - e provavelmente no vale a pena exigir deles uma medio precisa da temperatura da presso atmosfrica, etc. , estando em sua mo. O despertador intil.

Instruo (mais precisamente, sua verso russa).Despertador.