

Assista Casio STR-300C-1V

a pulseira quebra a cada dois anos, a luz de fundo no visvel ao toque, mas LED (moda antiga) - mas tudo visvel, sem instrues difcil entender a interface

Intervalo de tempo

Botes acima e abaixo a tela realmente muito apertada.

Ainda no encontrei

Comprei um relgio de srie esportiva e fiquei extremamente surpreso com a falta de capacidade de definir o valor dos segundos no cronmetro, apesar do fato de que o cronmetro conta at milissegundos. Planejei usar apenas um cronmetro no relgio, mas no consigo definir, por exemplo, 1 min. 30 seg. Dois botes para definir o valor do tempo (eles tambm iniciam a contagem regressiva) na parte superior do relgio esquerda so planos, portanto, so pressionados com esforo, nem sempre na primeira vez - uma soluo bonita, mas extremamente no funcional

no encontrado

no encontrado