

Detector de radar Neoline X-COP 5500

Praticamente intil no Cazaquisto, todos os alertas no momento em que voc j foi pego, aps 4 meses de trabalho no Cazaquisto, talvez devido ao calor, o stick superior da tela parou de brilhar depois de mais um ms no meio, muitos falsos positivos em faris e linhas de energia

Mesmo no mnimo o brilho do display alto para viagens noturnas, mas desliguei o display completamente, ele s liga em eventos.

-No detecta radares de faixa de frequncia (X , K, Ka, Laser) atravs do pra-brisa atrmico. Emboscada de DPS mvel (Binar, Berkut, Vizir, Spark, Radis) Seu.. No h aviso nas instrues do dispositivo sobre isso... -No detecta todos os tipos de radares policiais modernos com um mdulo de rdio atravs de um para-brisa atrmico. Radares de baixa potncia (Robot, Arena, Berkut, etc.) Seu, No h aviso em as instrues para o dispositivo sobre isso...

Para ser honesto, muito. no faz caf no me cobre com um ventilador,

No h driver e nem firmware no site oficial e, portanto, no h possibilidade de atualizar o banco de dados. Boto terrvel para ligar a fonte de alimentao.

Trava periodicamente. Um monte de chiados fora do tpico. No sol, a tela difcil de ver! O vidro da tela est descascando.

Eu no vi nenhuma deficincia significativa ainda, em geral, tem emoes agradveis