

Assista Casio WV-59E-1A

Infelizmente, o vidro no resistente a arranhes.

Aps trs anos de uso, a pulseira de poliuretano comeou a rasgar. Substitudo por silicone preto. Um ano depois, o eixo de fixao da pulseira caiu pela primeira vez (enganchado com uma ala de mochila para o relgio).

No modo de outro fuso horrio (DT), ele pode alternar acidentalmente para o prximo fuso horrio. Um momento bastante crtico quando voc est no exterior. Isso no acontece no modo casa

Ainda no encontrei.

- O cronmetro de apenas 1 hora!- Absolutamente no vidro resistente a arranhes

No encontrei.