

# SSD A-Data ASP600S3-256GM-C

Demorou 40 segundos para carregar o Windows.

no havia, at meio ano

A capacidade no suficiente. :) Mas, falando srio, para um usurio no exigente, eles no so.

Depois de um ano , deu-se um erro. 2 setores quebrados. Acabou por estar no local onde o salto da Internet cai, se voc comear a executar algo l. Era uma linguagem Free Basic e um simulador do antigo microcomputador BBC. Ou seja, parece que o programa iniciou uma pequena ao fora do padro no disco rgido, o que no corresponde ao salto bem estabelecido da rede. Claro, melhor mover os programas para seus lugares e s ento execut-los. Mas no havia tais erros em discos magnticos. Erros de Chkdsk foram corrigidos, caso contrrio so normais. Ele tem um suporte no kit, mas completamente intil. Comprei o Bytecc blue, uma coisa boa que dispensa o uso de parafusos para 2 discos rgidos. E muitos outros o faro. E este nem cabe no 3,5-lugar, um milmetro mais largo. Apenas subestimado. Sim, e estreito em altura - em um compartimento sem parafusos (como no Gigabyte Triton), ele no pode ser pressionado. Ele tambm possui um cdigo de licena para o programa de imagem Acronis True. Apenas pule este programa, voc no precisa dele. Primeiro, o site ir pedir um endereo de correspondncia, e geralmente comeou a me afogar em alguns truques. J enjoei deles para baixar alguma coisa. E em segundo lugar, por que esse programa importante? natural transferir o sistema operacional inicializvel. No transfira arquivos - eles sero transferidos de qualquer maneira. A imagem verdadeira foi transferida para o Windows XP 32. Mas - depois disso, ao carregar na frente da tela do Windows, uma barra de progresso adicional comeou a ser desenhada, como no modo de suspenso. Apenas cerca de 1,5 segundos de durao. Ou seja, ele no pode transferir "true" - ele criou um shell com o qual o controle muda para o Windows. Merda, no vale a pena. melhor reinstalar de forma limpa.

Houve um casamento, o ssd comeou a desaparecer dos dispositivos.

no

no