

Limpador a vapor KITFORT KT- 908

Plástico frgil perto dos bicos.

O aquecimento demora muitoA presso comea a cair aps 10-15 minutos de limpeza.

Ainda no encontrado

As escovas de lato estavam gastas ao final da limpeza, mas apenas devido s especificidades da limpeza no so to necessrias.

Para mim, h apenas uma desvantagem - o cabo no enrola automaticamente.

subjetivamente, voc tem que se adaptar.

A presso cai muito rapidamente , muitas vezes voc tem que fazer uma pausa.