

# Escova de dentes elétrica Panasonic EW - DJ40

apenas 1 bocal e sem cobertura para a estrada

No revelou em 2 semanas

No h nada para comparar, est tudo bem

1. Volume insuficiente do reservatório de água2. No um indicador informativo de carga da bateria, o nível da bateria incompreensível

No encontrei nenhuma falha

No h ajuste suave da pressão.

No h indicador do fim da carga, apenas a luz LED mostra o fato de carregar. Quando inclinada, a água pode fluir um pouco dos recipientes/caixas de água comum.