

Pneus Kleber Dynaxer HP3 205/50 R16 87W

um pouco barulhento, flutua um pouco ao mudar de faixa, parede lateral fraca, rigidez com leve sobrepresso sobre os solavancos

Nada macio, barulhento e carvalho

flutua, cordo interno quebra, sobe solavancos, parede lateral macia, muito barulhenta, buzina de inverno uma ordem de magnitude mais silenciosa

No revelei nenhuma falha

no encontrada ainda.

nenhuma falha

Parede lateral fraca, flutua durante afiao manobras.