

# Fonte de alimentao Deepcool DP-BZ-DA700N

Ventilador barulhento

aps 2 anos de operao, o cooler comeou a rachar

1. Grandes dvidas sobre a realidade desses 700 watts.2. A fonte de alimentao em si silenciosa, mas a vibrao do cooler da fonte de alimentao transmitida para o gabinete do computador e, posteriormente, para a superfcie em que ela est. Se voc planeja colocar seu computador em uma mesa ou armrio, lembre-se de que tudo vibrar e zumbir. (Na minha montagem, ele est instalado no gabinete Zalman Z9 NEO, mas mesmo os elementos de amortecimento de vibrao instalados nele no suportam).3. Aps 3 anos de trabalho, tornou-se instvel fornecer tenso aos discos rgidos, o que muitas vezes fazia com que a "tela da morte" azul voasse.4. Aps 4 anos de uso, uma das linhas para discos rgidos e molex caiu (ou seja, apenas uma permaneceu funcionando, e definitivamente no ser suficiente para 2+ discos rgidos ou ssd).5. A distncia entre os pinos para conectar os discos to pequena que possvel conectar dois discos rgidos em uma linha apenas atrs da tampa traseira, onde os discos esto localizados um sobre o outro.6. Para perfeccionistas: os pinos para conectar as placas de vdeo so azuis brilhantes, portanto, se o seu gabinete tiver uma janela, voc ver esse infortnio o tempo todo. ele pode falhar a qualquer momento e arrastar o resto dos componentes com ele.

Vibraes do ventilador.

A me morreu e outra coisa possvel

rudo mais frio aps, na minha opinio, uma vida til curta

Existem alguns motivos comuns, mesmo os mais difceis, tambm posso dizer que eles so mdios em comprimento.