

# Umidificador Wild Wind S-410

1. Inconveniencia do enchimento de gua2. Alguma inacessibilidade para lavagem mecânica (nem tudo lavado com química, s vezes voc s precisa limp-lo)3. Vazamento de placas - de alguma forma a umidade entra no espao de controle ao longo do tempo e em um bom momento ele entrou em curto (bem, sem muitos fogos de artifício)

no hermtico

sem filtros venda

qualidade do plástico, aumenta a umidade em um mximo de 10 por cento, comeou a vazar depois de um ms.