

# Freezer Gorenje FN 6191 CW

no notei nesta fase

bastante alto (185 cm).

Todos

1. Trabalhou por 1,5 meses. O gerador queimou. Faltando metade dos alimentos congelados. 2. Peça encomendada, duas semanas se passaram sem ligação, sem detalhes. Nenhum feedback. 3. Após contato com a primeira carta, a empresa respondeu rapidamente, após esclarecimento de dúvidas – silêncio, também por mais de uma semana. Ou seja, esta empresa não é orientada para o cliente. Como resultado, não há freezer, não há entendimento de quando funcionar, mas a grande questão se necessário um equipamento que quebra após 1,5 ms de trabalho. Apesar de não terem escolhido um modelo barato.

Já ouvi falar de um forte efeito de vácuo mesmo antes da compra, mas não pensei que pudesse ser tão perceptível. Em clima quente e úmido, quando o ar quente entra na câmara, ele esfria e, além disso, perde toda a umidade, a porta sugada para que a esposa a abra com grande dificuldade. E, pelo que entendi, esse problema ocorre em quase todos os proprietários. Seria realmente impossível fazer algum tipo de válvula que não permitisse a auto-evacuação da câmara? Bem, o preço ainda é alto. Embora se você olhar objetivamente, os modelos com No Frost são muito mais baratos e não acontecem.

Recipiente de gelo estranho