

# Roca Gap WC 342737

Ele no durou nem um ms, apareceu uma rachadura no vaso sanitrio sozinho, somos dois na casa, no deixaram cair nada, no bateram, foram tratados com muito cuidado. Agora o dinheiro foi jogado fora, o vaso sanitrio est no lixo. Claro que no indico essa marca para ningum, no se envolva.

O abastecimento de gua no tem um dimetro padro de tubulao. Delineador flexvel teve que ser instalado com um adaptador. Com uma descarga completa, a vlvula emperrou e a gua fluiu constantemente. Eu tive que desmontar todo o mecanismo e mont-lo novamente. Ajudou.