

Multiferramenta Bort BCT-170N

Caso ruim, no gostei do conjunto de bicos

Conjunto de bicos muito ruim, o eixo e o proprio gravador esquentam muito.

Estampagem de baixa qualidade de partes do corpo. Recorte desajeitadamente os rebolos de papel.

brinquedo barato!

Ainda no