

Chave D-Link DES-1210-28P

Com falta de firmware extremo

Um lote com muitos defeitos desapareceu.

No caso de a menor trovoadas, DESLIGA sendo conectado ATENO pelo Estabilizador e pelo UPS. Alm disso, no a fonte de alimentao que pode ser consertada que queima, mas a memria do switch. Apesar do fato de que o resto dos switches D-link no queimaram e nenhum dispositivo no escritrio onde 50 PCs no queimaram por causa de uma tempestade

no encontrou