

# Gravador de Vdeo Subini STR XT-8

muito casamento, muitos falsos positivos, numa palavra, China de gua pura.

ainda no revelou

O cabo de alimentao tem um conector mini-USB, mas em vez do padro USB de 5 Volts , 12 (ou melhor, at 14) Volts so fornecidos diretamente atravs dele do isqueiro. suficiente conectar por engano a fonte de alimentao deste gravador em algum outro dispositivo com um mini-USB normal uma vez, pois este dispositivo queima. Foi assim que matei meu navegador. Recentemente, por algum motivo, comearam a aparecer "buracos" no registro. O ltimo arquivo antes de desligar a energia geralmente desaparece sem deixar vestgios. H seis meses, houve uma situao desagradvel com a substituio automtica. E o registrador acabou sendo completamente intil para resolv-lo - o momento mais necessrio no estava no registro.

no

Trava constantemente. Como eu comprei.

A tela congela. velocidade constante 0 e a seta para o norte. desligamentos repetidos no ajudam. mas no modo de som ele funciona e detecta cmeras

a ausncia de um boto de desligamento no plugue, no inverno voc precisa remov-lo do conector noite, porque o carto flash se deteriora quando o autorun em o frio.