

Bomba de superfície Pedrollo Plurijet 6/130

1. Alguma coisa está enferrujando, então a ferrugem está correndo no escapamento. Talvez apenas de novo - não sei. 2. Algum tipo de ferro às vezes chacoalha dentro.