

Limpador a vapor Karcher SC 1

1. Falta um bocal de piso no kit. Mas pode ser adquirido separadamente. 2. Não há botão na mangueira do bico longo para iniciar o vapor. Pode ser difícil de implementar do ponto de vista do design, mas ao trabalhar com esse anexo, o botão está visivelmente ausente. 3. Ao trabalhar por muito tempo sem parar (dentro de 2-3 horas), o gabinete está muito superaquecido. Portanto, este dispositivo não foi projetado para trabalhos prolongados sem descanso.

Por um lado, ele possui um longo cabo elétrico, de até quatro metros. Mas às vezes isso não é suficiente, eu gostaria de pelo menos cinco metros. A água funciona rapidamente.

"Cospe água" no nível máximo, o volume de água é apenas 200 ml.

Nos primeiros 30 segundos ela lava a sujeira entre os azulejos, depois não há pressão suficiente, eu coloquei uma escova pequena e fui dirigir com a mão, cinco minutos e minha mão cansa. A água acaba rapidamente.

no

Muito vapor, e sua intensidade não é ajustável. Portanto, o uso é limitado apenas em áreas pequenas. Caso contrário, tudo está na água. A central de atendimento fez o aparelho a partir do novo "usado"

-