

Exaustor Soler&Palau SILENT

no. No haver problemas se voc remover o impulsor e limp-lo do p a cada seis meses.

Ele rapidamente caiu em desuso (ver comentrios)

Infelizmente, detalhes desagradveis acabaram -O ventilador no pode ser conectado a o interruptor de luz no banheiro permanente adicional FASE necessaria

No

No silencioso. Ele comum. Reivindicaes de sua tranquilidade e baixo rudo so truques de marketing. No confivel. Fica sujo instantaneamente. No adequado para limpeza. No desmontvel e, portanto, descartvel.

Inicialmente barulhento. Parou de girar aps 1,5 anos. O motor zumbe, o impulsor no gira. Para esse tipo de dinheiro, isso uma farsa.

no est claro ainda.