

Exaustor VENTS 100 MB

Barulhento .

bate quando ligado

j faz pouco mais de 2 anos de funcionamento...e uma vez ouvindo, percebi que o ventilador agora est funcionando silenciosamente !Vejo que a hlice, juntamente com uma parte do mecanismo, voou para o poo de ventilao! (ou talvez para o cu) e os restos at zumbem e giram! E esta aeronave ucraniana tem uma garantia de 5 anos! embora eu honestamente no possa acreditar que eles vo devolver o dinheiro para mim ou substitu-lo! at que eu peguei a garantia, est na garagem.