

# Lavadora de alta presso Bosch AQT 42-13

No

A mangueira muito curta

O coletor do motor morreu.

No

O bocal do ventilador no ajustvel como em interescala, ou seja, o alargamento de gua sempre o mesmo

Da tomada no funcionou diretamente. E depois de 20m a extenso funcionou. Enviei para uma oficina de garantia. Escreveu uma carta de retorno. A mangueira dura. Retorcida.

Ainda no a encontrei