

Projeto Sanyo PLV-Z5

No detecta automaticamente a fonte de sinal e um pouco barulhento

Ainda assim, 2 entradas HDMI no so suficientes.

1. Os conectores HDMI so bem prximos um do outro - dificil conectar dois bons cabos com plugues grandes (por que diabos os fabricantes de cabos se exibem? lindo na vitrine e, com essas placas de grife da moda, um aborrecimento).2. Sem entrada DVI.3. O rudo do ventilador ouvido em cenas silenciosas.4. No sabe como detectar automaticamente/com o toque de um boto a entrada que atualmente tem um sinal e alternar para ele.

Barulhento, em cenas silenciosas voc pode ouvir o zumbido do ventilador.No h auxiliar bateria para proteger a Impada em caso de falha de energia.Existem duas entradas HDMI e no DVI.

O brilho suficiente, mas melhor assistir em uma sala escura.