

Furadeira Milwaukee PLH 20

Ainda no encontro.

Ainda não percebi. que (na minha opinião) desnecessariamente suga poeira através de si mesmo. Mas esta é a minha opinião subjetiva.

A junção principal do cabo de alimentação. Fiz removê-lo, eles ajudaram com o conector no centro de serviço (a propósito, coloquei o mesmo na rebardadora AEG, ficou como um nativo. Quem quiser usar o comum, aconselho a remover a tampa lateral e colocar uma placa de fixação para o cabo, sob a qual há um lugar, mas não em si (no diagrama também. Conforme planejado, ele é mantido apenas colocando entre 3 pinos de plástico como um telefone. Além disso, o caso é francamente fraco, eu gostaria de um vermelho clássico com uma ala emborrachada. Então a economia asiática já está dirigindo.