

Fonte de alimentao Cougar GX800

Leia acima)))

Ainda no encontrei.

Ainda no encontrei, ugh , ugh ugh.

NO DETECTADO.

No encontrei.

1) o ventilador comeou a roncar depois de um ano, precisa ser trocado 2) pintura de baixa qualidade, rearranjada 2-3 vezes, mas parece que est em operao desde 993) trana dura 4) apenas um ano de garantia

O preo no pequeno, mas vale a pena cada rublo. Uma fonte de alimentao de qualidade a chave para uma longa vida til de um PC. Antes disso, devido a fontes de alimentao chinesas, 2 computadores queimaram.