

Comutador D-Link DES-1024A

Ao conectar 24 clientes, a velocidade de multicast/broadcast menor que um megabit. Os pacotes UDP so muito perdidos. A nica maneira de resolver o problema jogue-o fora e compre um switch normal.

no encontrado