

Sistema de alto-falante JBL EON 612

O amplificador em ambos os alto-falantes está aquecendo, uniforme e simultaneamente.

Um alto-falante falhou no segundo dia de trabalho. Não liga de jeito nenhum. O segundo alto-falante de trabalho: o amplificador aquece mesmo em baixo volume de operação, nos modos de energia aquece muito, queima se você tocar no amplificador.