

Relgio Luminos 1941

Por um ano de uso, eu no percebi.

O ponteiro dos segundos do cronografo cai um pouco, ou seja. ao passar o mostrador, em algum momento indica as posies intermedirias entre os minutos. Para relgios que valem mais de US \$ 1.000, isso de alguma forma no aceitvel. E ento ela volta ao seu lugar original, comea a coincidir. Talvez seja assim que deveria ser, eu tenho um relgio de aviao PO-1 na minha mesa, h o mesmo absurdo. Existe uma funo de tempo de referncia, tempo de controle, como voc quiser cham-lo. Faz a contagem regressiva em segundo plano. O despertador ajustado de acordo com esta hora e no com a hora do mostrador principal. Neste caso, voc s pode monitorar as configuraes de alarme, o tempo de referncia s pode ser visualizado nas configuraes. Uma ideia estranha, pois seria possvel mostrar o tempo de referncia no em segundo plano, ento voc pode definir um fuso horrio adicional. Para mim, pessoalmente, seria muito conveniente!