

Bab eletrnica Beurer BY33

O unidade infantil no funciona sem uma tomada

Sensibilidade de microfone muito baixa .Antes disso, havia Mebby, ela reagia a cada farfalhar