

Moedor Sturm Professional AG9018P

o boto liga/desliga no est protegido contra poeira (isso est sendo resolvido), obviamente superfaturado

No uma manopla rotativa, sem partida suave, embora isso no cause nenhum inconveniente especifico.

Sem funo de proteo contra partida involuntaria! Embora na descrio esta funo seja! O fabricante est mentindo!