

# Telefone IP Cisco SPA301

E agora a parte triste: 1. Há uma falha, após 5-6 dias o som no tubo desaparece. E reiniciar não ajuda. Mas se você conectar outro aparelho - tudo liga. 2. O tubo pode ser usado para quebrar porcas, pregar pregos, etc. Poderia faz-lo de forma mais elegante.

Falta de suporte PoE embutido