

Serra Ryobi RTS-1800G

A barreira de corte foi reproduzida e, como resultado, não está alinhada paralelamente ao disco. Pernas bem magrelas. Tive que fazer uma mesa estvel e pesada e aparafusar a serra nela.

Existem rolamentos baratos, embora sejam de marca, você pode troc-los mais tarde, se desejar. Por outro lado, isso é uma vantagem, o fabricante economiza no que pode ser corrigido / substituído por conta própria. Se os rolamentos fossem mais caros, o preço seria diferente. Você precisa monitorar o status e não haver problemas.