

TV Sony KDL-65W855C

De vez em quando tenho que reiniciar o anroyd, com o firmware mais recente quase esqueci.

O firmware ainda est inacabado. O menu congela regularmente por 3-5 segundos. No possvel conectar fones de ouvido bluetooth. Apenas os aplicativos desenvolvidos ou adaptados para esta TV so instalados, e h poucos deles

Funcionalidade. O firmware bruto, o que at est escrito nas instrues. No h funo de gravao do ar, embora seja declarada. As caractersticas indicadas na anotao aqui no Yandex esto incorretas, no h muito - no aconselho voc a seguir os dados do Yandex. No conte com o funcionamento normal do CI+, ainda no possvel configur-lo corretamente. No h converso 2D-3D. O Bluetooth com alguns dispositivos simplesmente no configuravel (por exemplo, com fones de ouvido).

Funcional. O firmware bruto, o que at est escrito nas instrues. No h funo de gravao do ar, embora seja declarada. Caractersticas, indicados na anotao aqui, no Yandex - esto incorretos, no h muito - eu no aconselho voc a seguir os dados do Yandex. No conte com o funcionamento normal do CI+, ainda no possvel configur-lo corretamente. No h converso 2D-3D. Bluetooth s declarado, com alguns dispositivos em contato geral