

# Assista Casio Edifice EFR-538L-5A

No h reclamaes sobre o relgio, h reclamaes sobre a pulseira - como qualquer produto de couro, a pulseira faz contato com a pele e depois cheira mal, mas isso tratado, pesquise no google .

1) A ala extremamente o lao mais prximo do fecho para fixao da ala foi implementado sem sucesso. Este um verdadeiro erro de clculo. impossvel para uma pessoa com uma espessura mdia de pulso us-lo, ento eu simplesmente no o uso, enfiando a ala no segundo lao que se move livremente, como a prtica mostrou, isso suficiente. 2) A luneta no gira, ento no est claro por que a indicao foi aplicada a ela - uma funo puramente decorativa (bem, em princpio, ainda simplifica a determinao dos minutos, ento ainda extrairei uma pequena vantagem disso =) )

A qualidade da pulseira, a qualidade da montagem.

ainda no encontrado