oteador Bosch GMF 1600 CE Professional 060162402

No

O grande "menos" desta fresa que sensvel que a eletrnica no est ligada nossa baixa tenso e flutuaes no fluxo. praticamente impossvel trabalhar um dia sem transformador. Funciona maravilhosamente noite depois das 23:00 se houver um bom dedilhar no mar. No recomendo a compra de fresas dinamarquesas, pois voc tem hastes sujas na borda e precisa fazer grandes volumes de trabalho, especialmente para fresas vicoristas de dimetros maiores, caso contrrio, voc precisar carregar o estabilizador do brao com voc . melhor que tal humor seja mais simples e mais vitrival tenso. Voc pode encomendar Makita M3600 ou Makita 3612.