

Misturador Polaris PHB 1036AL

Barulhento

No

A caixa de engrenagens do chopper emperrou aps cerca de 10 usos. Consertado por mim mesmo.

No encontrado

Ainda no

Sem defeitos

No pode ser lavado na mquina de lavar loua