

Capuz Kaiser A-9414 N

Muito barulhento. E em todas as velocidades. Esta a principal desvantagem, impossvel cozinhar e assistir TV ao mesmo tempo ou conversar. Assim, desempenha a funo principal em um grau C. Eu o ligo apenas durante os intervalos. Considerando o preo, coloquei 2. verdade, comprei h 5 anos pela metade do preo.

O contato da Impada sai constantemente, muito barulhento, depois de dois anos comearam a aparecer manchas de ferrugem