

Pneus Triangle TR646

Parede lateral fina, colapsa fortemente ao carregar 2 toneladas

pequenos pes apareceram aps 70 mil km