

Misturador Bosch SilentMixx MMB43G2B

Ainda assim, este é um liquidificador doméstico e sua potência do motor relativamente pequena, apenas 700 watts. Durante a operação prolongada, por mais de 3-4 minutos, o cheiro de plástico fortemente superaquecido aparece e definitivamente hora de desligar o liquidificador. 10-15 minutos de descanso e ele fica igual a um pepino novamente.

Cheiro de plástico queimado depois da sopa com ervas cruas, deve ser difícil para ele.

no encontrado