

# Telefone IP Panasonic KX- TGP600

fonte estreita no visor do telefone

No

Fonte e nmeros no visor (No essencial)

Um menos risca completamente a adequao deste modelo - o atraso (o chamador j ouve bipes, mas o telefone est silencioso). Sempre h um atraso, a partir de 4 segundos, mas se todas as 8 linhas estiverem configuradas, so a partir de 12 segundos. Uma chamada distribuda simultaneamente para todas as linhas no chega ao mesmo tempo. O segundo ponto negativo terrvel: por algum motivo desconhecido, s vezes uma chamada recebida no chega aos aparelhos, mas as chamadas efetuadas funcionam. O terceiro ponto negativo diz respeito mobilidade: o alcance muito modesto. Se voc trabalha com outros tubos dect e acha que o alcance deste o mesmo, atrevo-me a decepcion-lo - isso est longe de ser o caso ...

rea de cobertura muito pequena, 1 parede e distncia de 10 metros da base, o sinal j est pulando, 50% das ligaes no passam, quando o fone est em uma chamada ativa, o sinal melhor, mas o sinal quase no passa por 2 paredes... Declarado 50 metros na sala!!! Fonte estreita, embora seja uma questo de hbito!

Baixo nvel de sinal, os aparelhos caem, no adianta ter 8 aparelhos com essa cobertura.

Ainda no encontrei